

# Powerturn integrert lukke- mekanisme

NO Monteringsanvisning

161391-01

**GEZE**

## Innholdsfortegnelse

1	Symboler og grafiske virkemidler.....	3
2	Produktansvar.....	3
3	Sikkerhet.....	3
1.1	Forskriftsmessig bruk .....	3
1.2	Standarder.....	3
1.3	Andre gjeldende dokumenter .....	3
1.4	Sikkerhetsanvisninger.....	3
4	Verktøy og hjelpemidler .....	4
5	Monteringsvarianter .....	4
1.5	Variant montering over dør på hengselsiden.....	4
1.6	Variant montering over dør motsatt hengselsiden.....	4
6	Produktbeskrivelse .....	5
1.7	Bruksområder.....	5
1.8	Motorenhet med formontert integrert lukkemekanisme.....	5
7	Montere den integrerte lukkesekvensmekanismen.....	9
1.9	Montere den integrerte lukkemekanismen på gangfløymotoren.....	9
1.10	Montere den integrerte lukkemekanismen på skåtefløymotoren .....	11
1.11	Sammenkobling av de integrerte lukkemekanismene på gang- og skåtefløy .....	13
8	Funksjonstest .....	17
9	Igangsetting .....	17
10	Service og vedlikehold .....	17
11	Feilretting .....	17

## 1 Symboler og grafiske virkemidler

For å tydeliggjøre korrekt bruk er viktig informasjon og tekniske opplysninger fremhevet spesielt.

Symbol	Betydning
!	Betyr "Viktig informasjon"
i	Betyr "Tilleggsinformasjon"
►	Symbol for en handling: Betyr at du må gjøre noe. ► Når det finnes flere handlingstrinn er det viktig at rekkefølgen overholdes.

## 2 Produktansvar

Informasjonen i denne brosjyren (produktinformasjon og tilsiktet bruk, feilbruk, produktets ytelse, produktvedlikehold, informasjons- og instruksjonsplikt) må tas til følge i henhold til produsentens ansvar for sine produkter, slik det defineres i produktansvarsloven. Hvis ikke denne informasjonen tas til følge, fritas produsenten fra sitt ansvar.

## 3 Sikkerhet

### 3.1 Forskriftsmessig bruk

Lukkesekvensreguleringen Powerturn (integrert lukkemekanisme) skal brukes til mekanisk styring av lukking av tofløyede dreie-/anslagdører. De nødvendige komponentene er et tillegg til Powerturn drivenheten og monteres slik det angis her.

Lukkesekvensreguleringen Powerturn (integrert lukkemekanisme)

- er beregnet til bruk på brann- eller røykverndører.
- kan brukes på rømnings- og redningsveidører.
- må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.

Annen bruk enn den som er oppgitt som forskriftsmessig bruk, for eksempel permanent manuell drift eller endringer på produktet, er ikke tillatt.

Overhold "GEZE-produktinformasjon for dørlukkere".

### 3.2 Standarder

Når lukkesekvensreguleringen installeres skal de standarder som gjelder for Powerturn følges.

I tillegg gjelder DIN EN 1158

### 3.3 Andre gjeldende dokumenter

- Monteringsanvisning for Powerturn
- Tilkoblingsplan for Powerturn

Planene oppdateres. Bruk den nyeste utgaven.

### 3.4 Sikkerhetsanvisninger



Denne anvisningen omfatter ikke montering av hele anlegget. Informasjon om dette finner du i monteringsanvisningen for Powerturn.

Alle sikkerhetsanvisninger som er nødvendige for ombygging / utvidelse til tofløys bruk finnes på de neste siderne.


## 4 Verktøy og hjelpemidler

Verktøy	Størrelse
Boremaskin	Ø 2 mm
Fastnøkkel	Nøkkelvidde 5,5
Innvendig sekskantnøkkel	1,5 mm
Innvendig sekskantnøkkel	2,5 mm
Stjerneskrutrekker	

## 5 Monteringsvarianter


### 5.1 Variant montering over dør på hengselsiden

Her kan det kun brukes rulleskinne og -arm. Opplysninger om tillatt himlingshøyde, døroverslag og monteringshull finnes i monteringsanvisningen for Powerturn.



### 5.2 Variant montering over dør motsatt hengselsiden

Her kan det brukes såvel armsystem som rulleskinne og -arm. Opplysninger om tillatt himlingshøyde, døroverslag og monteringshull finnes i monteringsanvisningen for Powerturn.



Dørbladmontasje med mekanisk, integrert lukkesekvensregulering er ikke mulig.

## 6 Produktbeskrivelse


### 6.1 Bruksområder



Mekaniske og elektriske data finnes i monteringsanvisningen for Powerturn.


### 6.2 Motorenhet med formonert integrert lukkemekanisme

#### 6.2.1 Gangfløymotor montert over dør på hengelseide DIN venstre




- 1 Brems
- 2 Justeringsarm
- 3 Vaierstrammer
- 4 Fjær for stramming av vaier
- 5 Fjærfeste

#### 6.2.2 Skåtefløymotor montert over dør på hengelseide DIN høyre




- 1 Ledd på integrert lukkemekanisme
- 2 Løpehjul
- 3 Mothold på integrert lukkemekanisme

## 6.2.3 Gangfløymotor monert over dør på hengselside DIN høyre




- 1 Brems
- 2 Justeringsarm
- 3 Vaijerstrammer
- 4 Fjær for stramming av vaiier
- 5 Fjærfeste

## 6.2.4 Skåtefløymotor monert over dør på hengselside DIN venstre




- 1 Ledd på integrert lukkemekanisme
- 2 Løpehjul
- 3 Mothold på integrert lukkemekanisme

### 6.2.5 Gangfløymotor montert over dør motsatt hengselside DIN høyre




- 1 Brems
- 2 Justeringsarm
- 3 Vaierstrammer
- 4 Fjær for stramming av vaier
- 5 Fjærfeste

### 6.2.6 Skåtefløymotor montert over dør motsatt hengselside DIN venstre




- 1 Ledd på integrert lukkemekanisme
- 2 Vaier-førerulle
- 3 Mothold på integrert lukkemekanisme

## 6.2.7 Gangfløymotor montert over dør motsatt hengselside DIN venstre



- 1 Brems
- 2 Justeringsarm
- 3 Vaierstrammer
- 4 Fjær for stramming av vaier
- 5 Fjærfeste


## 6.2.8 Skåtefløymotor montert over dør motsatt hengselside DIN høyre




- 1 Ledd på integrert lukkemekanisme
- 2 Vaier-førerulle
- 3 Mothold på integrert lukkemekanisme

## 7 Montere den integrerte lukkesekvensmekanismen

### 7.1 Montere den integrerte lukkemekanismen på gangfløymotoren





- Når justeringsarmen monteres må den integrerte lukkemekanismen rettes inn slik det beskrives i kapittel 6.2.
- Fjæren monteres alltid på samme side som justeringsarmen. Se kapittel 6.2 om innretting av den integrerte lukkemekanismen.

## 7.2 Montere den integrerte lukkemekanismen på skåtefløymotoren


### Montering over dør på hengselsiden




Motstykket skader ledet på den integrerte lukkemekanismen.

- På formontert integrert lukkemekanisme er elektrisk igangsetting av skåtefløymotoren kun nødvendig når motorene er montert på dørene med rullespak eller armsystem.


DIN venstre






DIN høyre



Stilling på lukkemekanismens ledd og motstykke etter innsetting (motoren er ennå ikke montert på døren):



Stilling på lukkemekanismens ledd og motstykke etter innsetting (motoren er ennå ikke montert på døren):



Ledet på den integrerte lukkemekanismen må kunne bevege seg lett på vinkelen.


Den bøyde enden av ledet på den integrerte lukkemekanismen peker mot motoren.

**Montering over dør, motsatt hengselseide**


Motstykket skader ledet på den integrerte lukkemekanismen.

- På formontert integrert lukkemekanisme er elektrisk igangsetting av skåtefløymotoren kun nødvendig når motorene er montert på dørene med rullespak eller armsystem.


DIN høyre






DIN venstre



Stilling på lukkemekanismens ledd og motstykke etter innsetting (motoren er ennå ikke montert på døren):



Stilling på lukkemekanismens ledd og motstykke etter innsetting (motoren er ennå ikke montert på døren):




Ledet på den integrerte lukkemekanismen må kunne bevege seg lett på vinkelen.

Den bøyde enden av ledet på den integrerte lukkemekanismen peker mot motoren.

## 7.3 Sammenkobling av de integrerte lukkemekanismene på gang- og skåtefløy

- Monter motor og arm. Montering av motoren er beskrevet i monteringsanvisningen for Powertturn

Sammenkobling av gang- og skåtefløymotorer:




Skåtefløy (1)


Gangfløy (2)

Vaiersammenkobling, se kapittel 6.2 „Motorenhet med formonert integrert lukkemekanisme“


Vaierføring skåtefløymotor hengselside  
DIN venstre:




Vaierføring skåtefløymotor motsatt hengselside  
DIN venstre:





Vaierføring skåtefløymotor hengselside  
DIN høyre:




Vaierføring skåtefløymotor motsatt hengselside  
DIN høyre:




- På gjennomgående dekkapper fjernes sidestykene.




- Bor gjennomføringshull for delte dekkapper:




Vaierføring rundt styringen:




Justeringsarmposisjon ved lukket brems:




Justeringsarmposisjon ved åpen brems:




**Fest vaier og fjær til vaierspenneren**

Gjengestift (1), trekkfjær (2)




Posisjon justeringsarm (3) = Åpen brems, gangfløy lukker

**Innstilling av holdemoment på bremsen på den integrerte lukkemekanismen**

Riktig innstilling av hele den integrerte lukkemekanismen er nådd når justeringsarmen går i posisjon for åpen brems når bremsen er lukket og skåtefløyen er lukket.



Vaieren må være spent mellom gang- og skåtefløymotorene uansett om bremsen på den integrerte lukkemekanismen er lukket eller åpen.



## 8 Funksjonstest

- ▶ Åpne gang- og skåtefløyene til venteposisjon.
- ▶ Slipp gang- og skåtefløy

Skåtefløyen må starte lukkebevegelsen med én gang.

Gangfløyen må bli i samme posisjon til den integrerte lukkemekanismen på skåtefløyen åpner bremsen.

Gangfløyen lukkes.

Andre testkrav: se nasjonale og internasjonale normer og forskrifter.

## 9 Igangsetting

Elektrisk tilkobling, fjærkraftinnstilling og innlæringsprosess - se monteringsanvisningen for Powerturn og tilkoblingsplan.

## 10 Service og vedlikehold

- Vedlikeholdsarbeider på lukkesekvensreguleringen utføres av en fagperson som en del av vedlikeholdet på Powerturn-motoren.
- For vedlikeholdsanvisninger se monteringsanvisningen for Powerturn.

## 11 Feilretting

For feilsøking og -retting, se feiltabellen i tilkoblingsplanen, avsnittet "Feilmeldinger".

<b>Germany</b> GEZE Sonderkonstruktionen GmbH Planken 1 97944 Boxberg-Schweigern Tel. +49 (0) 7930 9294 0 Fax +49 (0) 7930 9294 10 E-Mail: sk.de@geze.com	<b>Austria</b> GEZE Austria E-Mail: austria.at@geze.com <a href="http://www.geze.at">www.geze.at</a>	<b>Hungary</b> GEZE Hungary Kft. E-Mail: office-hungary@geze.com <a href="http://www.geze.hu">www.geze.hu</a>	<b>Scandinavia – Denmark</b> GEZE Danmark E-Mail: danmark.se@geze.com <a href="http://www.geze.dk">www.geze.dk</a>
<b>GEZE GmbH</b> Niederlassung Süd-West Tel. +49 (0) 7152 203 594 E-Mail: leonberg.de@geze.com	<b>Baltic States</b> GEZE GmbH Baltic States office E-Mail: office-latvia@geze.com <a href="http://www.geze.com">www.geze.com</a>	<b>Iberia</b> GEZE Iberia S.R.L. E-Mail: info@geze.es <a href="http://www.geze.es">www.geze.es</a>	<b>Singapore</b> GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd. E-Mail: gezesea@geze.com.sg <a href="http://www.geze.com">www.geze.com</a>
<b>GEZE GmbH</b> Niederlassung Süd-Ost Tel. +49 (0) 7152 203 6440 E-Mail: muenchen.de@geze.com	<b>Benelux</b> GEZE Benelux B.V. E-Mail: benelux.nl@geze.com <a href="http://www.geze.be">www.geze.be</a> <a href="http://www.geze.nl">www.geze.nl</a>	<b>India</b> GEZE India Private Ltd. E-Mail: office-india@geze.com <a href="http://www.geze.in">www.geze.in</a>	<b>South Africa</b> GEZE Distributors (Pty) Ltd. E-Mail: info@gezesza.co.za <a href="http://www.geze.co.za">www.geze.co.za</a>
<b>GEZE GmbH</b> Niederlassung Ost Tel. +49 (0) 7152 203 6840 E-Mail: berlin.de@geze.com	<b>Bulgaria</b> GEZE Bulgaria - Trade E-Mail: office-bulgaria@geze.com <a href="http://www.geze.bg">www.geze.bg</a>	<b>Italy</b> GEZE Italia S.r.l E-Mail: italia.it@geze.com <a href="http://www.geze.it">www.geze.it</a>	<b>Switzerland</b> GEZE Schweiz AG E-Mail: schweiz.ch@geze.com <a href="http://www.geze.ch">www.geze.ch</a>
<b>GEZE GmbH</b> Niederlassung Mitte/Luxemburg Tel. +49 (0) 7152 203 6888 E-Mail: frankfurt.de@geze.com	<b>China</b> GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd. E-Mail: chinasales@geze.com.cn <a href="http://www.geze.com.cn">www.geze.com.cn</a>	<b>GEZE Engineering Roma S.r.l</b> E-Mail: roma@geze.biz <a href="http://www.geze.it">www.geze.it</a>	<b>Turkey</b> GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri E-Mail: office-turkey@geze.com <a href="http://www.geze.com">www.geze.com</a>
<b>GEZE GmbH</b> Niederlassung West Tel. +49 (0) 7152 203 6770 E-Mail: duesseldorf.de@geze.com	<b>GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.</b> Branch Office Shanghai E-Mail: chinasales@geze.com.cn <a href="http://www.geze.com.cn">www.geze.com.cn</a>	<b>Poland</b> GEZE Polska Sp.z o.o. E-Mail: geze.pl@geze.com <a href="http://www.geze.pl">www.geze.pl</a>	<b>Ukraine</b> LLC GEZE Ukraine E-Mail: office-ukraine@geze.com <a href="http://www.geze.ua">www.geze.ua</a>
<b>GEZE GmbH</b> Niederlassung Nord Tel. +49 (0) 7152 203 6600 E-Mail: hamburg.de@geze.com	<b>GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.</b> Branch Office Guangzhou E-Mail: chinasales@geze.com.cn <a href="http://www.geze.com.cn">www.geze.com.cn</a>	<b>Romania</b> GEZE Romania S.R.L. E-Mail: office-romania@geze.com <a href="http://www.geze.ro">www.geze.ro</a>	<b>United Arab Emirates/GCC</b> GEZE Middle East E-Mail: gezeme@geze.com <a href="http://www.geze.ae">www.geze.ae</a>
<b>GEZE Service GmbH</b> Tel. +49 (0) 1802 923392 E-Mail: service-info.de@geze.com	<b>GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.</b> Branch Office Beijing E-Mail: chinasales@geze.com.cn <a href="http://www.geze.com.cn">www.geze.com.cn</a>	<b>Russia</b> OOO GEZE RUS E-Mail: office-russia@geze.com <a href="http://www.geze.ru">www.geze.ru</a>	<b>United Kingdom</b> GEZE UK Ltd. E-Mail: info.uk@geze.com <a href="http://www.geze.com">www.geze.com</a>
<b>GEZE GmbH</b> Reinhold-Vöster-Straße 21–29 71229 Leonberg Germany	<b>France</b> GEZE France S.A.R.L. E-Mail: france.fr@geze.com <a href="http://www.geze.fr">www.geze.fr</a>	<b>Scandinavia – Sweden</b> GEZE Scandinavia AB E-Mail: sverige.se@geze.com <a href="http://www.geze.se">www.geze.se</a>	<b>Scandinavia – Norway</b> GEZE Scandinavia AB avd. Norge E-Mail: norge.se@geze.com <a href="http://www.geze.no">www.geze.no</a>

**GEZE GmbH**  
Reinhold-Vöster-Straße 21–29  
71229 Leonberg  
Germany

Tel.: 0049 7152 203 0  
Fax.: 0049 7152 203 310  
[www.geze.com](http://www.geze.com)



**GEZE**